



ASL 20

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Alessandria e Tortona

REGIONE PIEMONTE

(Codice Fiscale - Partita I.V.A. 01641020068)

Sede Legale:	Via Venezia, 6	15100 Alessandria	Tel. 0131-306111
Sede Amm.va:	Via G. Galilei, 1	15057 Tortona	Tel. 0131-8651

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Sede di Alessandria:	Via Venezia, 6	Tel. 0131-306866/307814	Fax 0131-306866
Sede di Tortona:	P.tta Leardi, 1	Tel. 0131-865469/865305/865303	Fax 0131-865451
		e-mail spresal@asl20.piemonte.it	

Alessandria, li 20.11.07

Prot. n. 0066282

Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

**Gigantino Giovanni e Grillo Giuseppe
c/o "OR.S.A. Macchinisti Uniti"
Piemonte"**

**Via Sacchi, 43
10025 TORINO**

Oggetto: *valutazione condizioni microclimatiche e di rumore all'interno delle cabine di guida dei Locomotori E646 (11/07/07) e E632 (13/08/07) di Trenitalia S.p.A. Esiti degli accertamenti.*

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto si riportano di seguito le prescrizioni impartite a Trenitalia SpA al fine di eliminare le inadeguatezze riscontrate..

1. Al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza in tutte le locomotive E646 assegnate all'area di Alessandria occorre confinare gli elementi posti alle spalle dei macchinisti che possono costituire rischio di offesa al capo o al corpo degli stessi.

(Termine per l'adeguamento 180 giorni)

2. In tutte le locomotive E646 assegnate all'area di Alessandria, al fine di evitare situazioni di disagio da parte dei macchinisti, l'unità di trattamento dell'aria deve essere strutturata in modo da evitare condizioni di "discomfort termico". Inoltre occorre evitare e/o ridurre mediante, per esempio, un opportuno isolamento termico della cabine di guida, oscillazioni ampie delle temperature.

(Termine per l'adeguamento 180 giorni)

3. In tutte le cabine di guida delle locomotive E632-633 assegnate all'area di Alessandria, al fine di evitare situazioni di disagio da parte dei macchinisti,

anche alla luce dell'installazione del sistema di sicurezza SCMT, l'unità di trattamento dell'aria deve essere strutturata in modo da evitare condizioni di "disconfort termico".

(Termine per l'adeguamento 180 giorni)

Si precisa che gli interventi ispettivi sono stati effettuati nell'ambito di una più ampia attività di verifica delle condizioni microclimatiche, di rumore e di attivazione procedure pronto soccorso all'interno dei locomotori E646, E632-633 di pertinenza di TRENITALIA SPA – Direzione Regionale Piemonte

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si inviano cordiali saluti.

L' UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

IL TECNICO della PREVENZIONE
nell'AMBIENTE e LUOGHI di LAVORO
Ufficiale di Polizia Giudiziaria

[Redacted signature box]



**IL RESPONSABILE
SERVIZIO Pre.S.A.L.**

(D.ssa [Redacted])

[Redacted signature box]

Allegati:

1. *Copia Relazione 53/07/F del 18/10/07 dell'ARPA – Centro Regionale per l'Epidemiologia e la Salute Ambientale*