

Alle 5 di venerdì 29 settembre, nello scalo della stazione di Gallarate, un treno merci in arrivo è stato instradato per errore in un binario occupato, finendo contro una colonna di carri. Una serie di fortuite circostanze ha fatto sì che, nonostante l'urto tremendo, il tutto si risolvesse senza feriti. la bassa velocità (circa 25 km/h), il peso non eccessivo del treno, la frenatura rapida alla vista dei carri (circa 10 metri, era ancora notte), il fato che la colonna urtata fosse sfrenata. L'impatto è stato notevole, ed il primo carro, un G-20 carico di frigoriferi, si è impennato sfondando la cabina del loc, per poi rimbalzare spingendo tutta la colonna per circa 60 metri, non prima di aver perso un carrello.

Nessuna conseguenza per il PdM, si diceva, solo tanta paura. In servizio allo scalo c'era solo un deviatore: basta davvero, in uno scalo con tutti gli scambi a mano, e dove normalmente ne erano previsti due?

Ancora in Marcia - Milano